Pompe de pression électrique et régulateur ePG Beamex

Instructions de mise à jour du firmware



Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser l'application de mise à jour de la pompe ePG avec une version de Windows antérieure à Windows 10.

Si un ordinateur est utilisé pour la première fois pour mettre à jour le firmware d'une pompe ePG, un pilote Windows correct doit être installé :

- 1. Connectez le câble USB entre la pompe ePG et l'ordinateur.
- 2. Éteignez la pompe ePG.
- 3. Maintenez appuyés simultanément les boutons de montée de pression

rapide 🚱 et de baisse de pression rapide 🕑 et appuyez sur le bouton

Marche/arrêt (cette opération active le mode de mise à jour du firmware, l'appareil est alors visible de l'ordinateur).



Remarque : Sachez que pendant cette opération, aucune LED ne s'allumera. Cependant, la pompe ePG sera visible sur l'ordinateur.

- Effectuez la mise à jour des pilotes (pour plus de détails, consultez la section Mise à jour du pilote USB). Vous devez disposer des Droits d'administrateur pour pouvoir mettre à jour le pilote.
 - 1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Windows.
 - Cherchez le dispositif USB et effectuez manuellement la mise à jour des pilotes. Ils se trouvent dans le dossier de mise à jour : ePG_Update\Driver.
- 5. Exécutez le logiciel de mise à jour de la pompe ePG (*ePG_Update.exe* dans le pack d'installation).
- **6.** La version actuelle du firmware de la pompe ePG est visible dans le menu de sélection de l'appareil à mettre à jour, par exemple « ePG V1.00 ».



7. Sélectionnez le fichier de mise à jour (s'il n'est pas sélectionné automatiquement) et appuyez sur **Update Firmware** (Mise à jour du firmware).

Beamex ePG Update	_		×		
Select ePG Device:					
ePG V0.09	~	Refre	sh		
Update Firmware					
Selected Update File: V1.00					
C:\Temp\ePG_Update\ePG_v1.00.update		Open	File		

8. Une fois la mise à jour réussie, le programme affichera un message : « Download verified successfully » (Téléchargement vérifié avec succès).

Beamex ePG Update		_		×	
Select ePG Device:					
No Devices Found		~	Refre	esh	
Update Firmware	Update Firmware Download verified successfully				
Selected Update File: V1.00					
C:\Temp\ePG_Update\ePG_v1.00.update Open File					

- 9. Le dispositif redémarrera.
- **10.** Débranchez le câble USB reliant la pompe ePG et l'ordinateur.

Mise à jour du pilote USB

Pour mettre à jour manuellement le pilote :

1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Windows. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche disponible dans la barre de tâches Windows.



 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur STM Device in DFU Mode (Dispositif STM en mode DFU) (disponible dans les contrôleurs de bus de série universels) et sélectionnez Update driver (Mettre à jour le pilote).



3. Sélectionnez **Browse my computer for drivers** (Rechercher des pilotes sur mon ordinateur).



4. Recherchez l'emplacement correct (dossier ePG_Update\Driver disponible dans le pack d'installation) et appuyez sur Next (Suivant).

d Device Manager File Action View Help	-
MGB470P > ④ Audio inputs and outputs > 圖 Biometric devices > 圖 Biometric devices > 圖 Biometric devices > 圖 Commens > □ Commens > □ Dis > □ Mit > □ Mit > □ Pre > □ Set □ Set □ Set	Search for drivers in this location: C:\Temp\ePG_Update\Driver
Image: STM Device in DFU Mode Image: STM Device in DFU Mode Image: State Stat	Next Cancel

5. Le pilote sera installé.



6. Le pilote tout juste installé sera alors visible dans le gestionnaire de périphériques Windows.

